

【公表用予算説明資料】

令和6年度補正予算

一般会計補正予算（第5号）

鹿児島県 南九州市

令和 6年 9月 追加

目次

一般会計		1	
02: 総務費	01: 総務管理費	01: 一般管理費	2
		08: 財産管理費	2
		12: 平和会館管理費	8
		15: 文化財保護費	8
03: 民生費	01: 社会福祉費	03: 温泉施設費	13
		07: 老人福祉センター管理運営費	13
05: 農林水産業費	01: 農業費	02: 農業振興費	18
		05: 農業施設管理費	18
		06: 農地費	28
07: 土木費	05: 都市計画費	03: 街路事業費	28
	07: 住宅費	02: 住宅管理費	33
		03: 住宅整備費	33
10: 災害復旧費	01: 農地等災害復旧費	01: 農地等災害復旧費	40
		02: 林道災害復旧費	40
	02: 公共土木施設災害復旧費	01: 公共土木施設災害復旧費	54
	03: 文教施設災害復旧費	01: 公立学校施設災害復旧費	69
12: 諸支出金	01: 基金費	03: 特定目的基金費	97

令和 6 年度


一般会計 第5号補正

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	02: 総務費	事業名	08: 庁舎管理費			
項	01: 総務管理費		01: 庁舎管理費			
目	01: 一般管理費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		2,695	0	0	0	2,695
<p>【補正理由】 台風10号により空調設備が故障したことに伴い、取替えに要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 工事請負費：知覧庁舎東別館空調設備取替工事 (2階議会事務局事務室・1階自衛隊分駐所事務室)</p>						
総務人事係						
款	02: 総務費	事業名	01: 一般経費			
項	01: 総務管理費		02: 財産管理関係費			
目	08: 財産管理費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		1,900	0	0	0	1,900
<p>【補正理由】 台風10号により被災した法定外公共物等の復旧に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 委託料：法定外公共物等の復旧業務委託</p>						
管財係						

災害箇所位置図




No.1 市役所知覧庁舎	No.2 市役所知覧庁舎	No.3 市役所知覧庁舎
		
東別館1F室内機(自衛隊事務室)	東別館屋上室外機(自衛隊事務室)	東別館2F室内機(議会事務局事務室)

No.4 市役所知覧庁舎

東別館屋上室外機(議会事務局事務室)

災害箇所位置図



No.1 川辺町野崎_迎方地区	No.2 川辺町上山田_田代地区	No.2 川辺町上山田_田代地区
		
里道 倒木撤去 N=1本	水路 土砂撤去 V=20m3	水路 土砂撤去 V=20m3

No.3 知覧町西元_西垂水地区	No.4 穎娃町郡_穎娃准看護学校跡地	No.4 穎娃町郡_穎娃准看護学校跡地
		
里道 路肩決壊 L=6.0m, H=5.0m	倒木撤去 N=3本	倒木撤去 N=3本

No.4 颯娃町郡_颯娃准看護学校跡地




倒木撤去 N=3本

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	02: 総務費	事業名	02: 一般経費			一般財源
			01: 一般経費			
項	01: 総務管理費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
目	12: 平和会館管理費	10,329	0	0	10,329	0
<p>【補正理由】 台風10号により被災した平和会館収蔵庫シャッター及び講話室・視聴覚室の空調設備の修繕・取替に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 需用費：収蔵庫シャッター修繕及び講話室空調設備修繕 工事請負費：視聴覚室空調設備取替工事</p>						
管理係						
款	02: 総務費	事業名	04: 各種文化財保存管理事業費			一般財源
			01: 史跡等保存管理事業費			
項	01: 総務管理費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
目	15: 文化財保護費	363	0	0	0	363
<p>【補正理由】 台風10号により亀甲城跡北側で発生した倒木の除去及び知覧城跡で発生した管理用道路陥没の復旧に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 委託料：亀甲城跡北側倒木撤去業務委託 知覧城跡管理用道路復旧業務委託</p>						
文化財係						

災害箇所位置図




No.1 知覧特攻平和会館収蔵庫	No.1 知覧特攻平和会館収蔵庫	No.1 知覧特攻平和会館視聴覚室
		
<ul style="list-style-type: none">・収蔵庫出入口シャッター破損状況・面積8.4㎡	<ul style="list-style-type: none">・収蔵庫出入口シャッター破損状況・面積8.4㎡	<ul style="list-style-type: none">・空調機室外機状況・平成3年視聴覚室増築時に設置されたとみられる

No.1 知覧特攻平和会館講話室

<ul style="list-style-type: none">・空調機室外機状況・平成13年講話室増築時に設置されたとみられる

災害箇所位置図



令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

台風10号による被害(8/28~8/29)

No.1 亀甲城跡北側	No.2 知覧城跡管理用道路
	
麓川公園(亀甲城登城口までの遊歩道)での倒木	知覧城跡管理用道路の路面陥没

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	03: 民生費	事業名	01: 温泉センター管理費			
項	01: 社会福祉費		01: 温泉センター管理費			
目	03: 温泉施設費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		376	0	0	0	376
<p>【補正理由】 台風10号により被災したえい中央温泉センターの復旧に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 需用費：管理棟屋根及び浴室棟壁の破損部の修繕</p>						
社会福祉係						
款	03: 民生費	事業名	01: 一般経費			
項	01: 社会福祉費		01: 一般経費			
目	07: 老人福祉センター管理運営費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		1,298	0	0	0	1,298
<p>【補正理由】 台風10号により被災した知覧老人福祉センター事務室の空調設備の修繕に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 需用費：知覧老人福祉センター事務室空調設備修繕</p>						
高齢者福祉係						

No.1 えい中央温泉センター(管理棟屋根1)	No.1 えい中央温泉センター(管理棟屋根2)	No.1 えい中央温泉センター(浴室棟壁)
		
<p>管理棟 大屋根 棟包み破損</p>	<p>管理棟 屋根隅棟包み破損(2か所)</p>	<p>浴室棟 壁破損</p>


No.1 知覧老人福祉センター	No.1 知覧老人福祉センター	No.1 知覧老人福祉センター
		
<p>室外機 破損による動作不能</p>	<p>室外機 破損による動作不能</p>	<p>室外機 破損による動作不能</p>

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	05: 農林水産業費	事業名	02: 一般経費			
項	01: 農業費		01: 農政関係費			
目	02: 農業振興費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		66	0	0	0	66
<p>【補正理由】 台風10号による八反畑地区多目的集会施設広場の風倒木の撤去・処分する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 委託料：八反畑地区多目的集会施設災害復旧業務委託（風倒木撤去）</p>						
農政係						
款	05: 農林水産業費	事業名	01: 農業施設管理費(農政係)			
項	01: 農業費		01: 農業施設管理費(農政係)			
目	05: 農業施設管理費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		592	0	0	0	592
<p>【補正理由】 台風10号により被災した施設の復旧に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 需用費：川辺農業構造改善センター屋根補修 颯娃特産品開発研究センター窓修繕</p>						
農政係						

災害箇所位置図



令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

台風10号による被害(8/28~8/29)

No.1 八反畑地区多目的集会施設広場	No.2 川辺農業構造改善センター	No.3 颯娃特産品開発研究センター
		
倒木処理: N=1.0本, H=5.0m, C=0.8m	屋根補修: S=14.0㎡	窓修繕: H=2.0m, W=2.8m

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	05: 農林水産業費	事業名	04: 川辺農業経営基盤確立研修施設管理運営費			
項	01: 農業費		01: 川辺農業経営基盤確立研修施設管理運営費			
目	05: 農業施設管理費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		4,950	0	0	0	4,950
<p>【補正理由】 台風10号により被災した川辺農業経営基盤確立研修施設の硬質プラスチックハウスの修繕に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 需用費：被覆等の修繕</p>						
総合研修係						
款	05: 農林水産業費	事業名	09: かんしょ重要病害虫等総合対策事業費			
項	01: 農業費		01: かんしょ重要病害虫等総合対策事業費			
目	05: 農業施設管理費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		779	0	0	0	779
<p>【補正理由】 台風10号により被災した颯娃農業開発研修センターの硬質プラスチックハウスの修繕に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 需用費：屋根被覆及び骨材，二重カーテンのワイヤ及び直管，天窗ファンの修繕</p>						
総合研修係						


201号 西側サイド 被覆及びネット	201号 東側サイド 被覆及びネット	201号 北妻部 被覆
		
<p>被覆及びネット破損</p>	<p>被覆及びネット破損</p>	<p>被覆破損</p>

301号 西サイド 被覆及びネット	301号 東サイド 被覆及びネット	301号 北妻部 被覆
		
<p>被覆及びネット破損</p>	<p>被覆及びネット破損</p>	<p>被覆破損</p>

302号 東サイド 被覆及びネット



被覆及びネット破損


硬プラハウス 育苗2号 西側二重カーテン①	硬プラハウス 育苗2号 西側二重カーテン②	硬プラハウス 育苗2号 東側二重カーテン
		
ワイヤ破損	ワイヤ破損	ワイヤ, パイプ破損
硬プラハウス 研修2号 東側二重カーテン	硬プラハウス 研修5号 谷東部 天井被覆等	硬プラハウス 研修5号 谷西部 天井被覆等
		
ワイヤ破損	被覆及びピットハル破損	被覆及びピットハル破損

硬プラハウス 研修1号 東側北天窗ファン	硬プラハウス 研修1号 東側南天窗ファン
	
モーター不動	モーター不動

【歳出】 01 一般会計


単位(千円)

款	05: 農林水産業費	事業名	01: 一般経費			
項	01: 農業費		01: 管理係関係分			
目	06: 農地費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		165	0	0	0	165
<p>【補正理由】 台風10号によって発生した颯娃広域農道の倒木により被災した隣接ハウスの補償に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 補償，補填及び賠償金：倒木による隣接農地のハウス補償金</p>						
管理係						
款	07: 土木費	事業名	01: 街路維持費			
項	05: 都市計画費		01: 街路維持費			
目	03: 街路事業費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		1,294	0	0	0	1,294
<p>【補正理由】 台風10号による倒木の伐採処理及び補償に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 委託料：倒木伐採処理業務委託 補償，補填及び賠償金：倒木による隣接に設置されたフェンスの補償</p>						
都市計画係						



No.1 穎娃広域農道 ハウス物損賠償箇所	No.1 穎娃広域農道 ハウス物損賠償箇所	No.1 穎娃広域農道 ハウス物損賠償箇所
		
倒木及びハウスの状況	倒木及びハウスの状況	倒木及びハウスの状況
No.1 穎娃広域農道 ハウス物損賠償箇所	No.1 穎娃広域農道 ハウス物損賠償箇所	No.1 穎娃広域農道 ハウス物損賠償箇所
		
倒木及びハウスの状況	倒木及びハウスの状況	倒木及びハウスの状況

災害箇所位置図




No.1 銀杏並木(県道穎娃川辺線)	No.1 銀杏並木(県道穎娃川辺線)	No.2 緑地帯①(県道谷山知覧線)
		
倒木 銀杏の木 1本	知覧町郡 銀杏並木倒木による被害(フェンス)	倒木 桜の木 1本
No.3	No.4 本通線(県道阿多川辺線)	No.5 中通線(市道今村新町線)
		
倒木 桜の木 1本	倒木 ヤマボウシの木 1本	倒木 ヤマモモの木 2本


【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	07: 土木費	事業名	01: 住宅管理費			
項	07: 住宅費		01: 住宅管理費			
目	02: 住宅管理費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		5,815	0	0	0	5,815
<p>【補正理由】 台風10号により公営住宅の屋根等が飛散し民間建物1戸，車両4台に損傷を与えたことによる補償に係る経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 補償，補填及び賠償金：民間建物1戸，車両4台に係る補償金</p>						
市営住宅係						
款	07: 土木費	事業名	01: 住宅整備事業費			
項	07: 住宅費		01: 住宅整備事業費			
目	03: 住宅整備費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		12,638	0	0	0	12,638
<p>【補正理由】 台風10号により被災した公営住宅の解体工事に係る経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 工事請負費：水成川公営住宅8・9号解体工事</p>						
市営住宅係						

災害箇所位置図



<p>No.1 水成川団地8・9号棟北西側外観</p>	<p>No.2 水成川団地8・9号棟北東側外観</p>	<p>No.3 水成川団地8・9号棟屋根状況</p>
		
<p>昭和41年度建設 床面積77.62㎡・建築面積77.62㎡ 耐用年数30年 屋根スレート波板及び小屋組み構造材 飛散</p>	<p>同左</p>	<p>同左</p>


<p>No.4 水成川団地8・9号屋根状況</p>	<p>No.5 水成川団地8・9号棟外観状況</p>	<p>No.6 水成川団地8・9号棟屋根状況</p>
		
<p>昭和41年度建設 床面積77.62㎡・建築面積77.62㎡ 耐用年数30年 屋根スレート波板及び小屋組み構造材 飛散</p>	<p>同左</p>	<p>同左</p>

No.7 飛散状況	No.8 被災車両	No.9 被災車両
		
屋根スレート等飛散状況		車両全面傷等多数あり


No.10 飛散状況	No.11 被災車両	No.12 被災車両
		
屋根スレート等飛散状況		フロント凹み

No.13 関係位置図	No.14 被災民家状況	No.15 被災民家状況
<p>屋根スレート等飛散範囲</p>	<p>波板・瓦破損</p>	<p>軒樋破損</p>

No.16 被災民家状況	No.17 被災民家状況	No.18 被災民家状況
<p>屋根スレート等飛散状況 窓ガラス等破損</p>	<p>小屋裏破損</p>	<p>縦樋・壁破損</p>

No.19 飛散範囲状況	No.20 飛散範囲状況	No.21 飛散範囲状況
 <p>写真</p>		
水成川駅周辺		

<p>No.22 公営霜出団地H棟プロパン庫外観</p>	<p>No.23 被災車両</p>	<p>No.24 ボディ凹み</p>
		
<p>プロパン庫屋根スレート役物飛散</p>		<p>ボディ凹み</p>

<p>No.25 公営霜出団地H棟プロパン庫屋根飛散状況</p>	<p>No.26 被災車両</p>	<p>No.27 フロントガラス破損</p>
		
<p>プロパン庫屋根スレート飛散</p>		<p>フロントガラス破損</p>

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
項	01: 農地等災害復旧費		02: 補助分			
目	01: 農地等災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		8,000	0	0	0	8,000
<p>【補正理由】 台風10号により被災した農地・農業用施設の復旧経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 委託料：復旧箇所の伐採・仮設工事・測量設計業務委託</p>						
耕地係						
款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
項	01: 農地等災害復旧費		01: 単独分			
目	02: 林道災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		15,610	0	4,200	0	11,410
<p>【補正理由】 台風10号により被災した林道、治山施設等の復旧経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 委託料：被災施設の路面・路肩復旧等に係る業務委託</p>						
林務係						

災害箇所位置図



田	3地区	うち合併1地区
畑	2地区	うち合併1地区
水路	5地区	うち合併2地区
道路	1地区	
計	11地区	

No.8 道路 柞木椎ノッ地区

No.11 排水路 古殿原田地区

No.2 田 永田上櫛元地区

No.6 排水路 藤野原一里塚地区

No.3 田 横井塚宇都ヶ迫前地区

No.4, 7 畑と排水路 桐木平城ヶ南風地区

No.5, 10 田と排水路 堤之原井川地区

No.9 排水路 雪丸源ヶ迫地区

No.1 畑 山脇馬場迫地区

農地凡例	
田	田災害
畑	畑災害

施設凡例	
水路	水路災害
道路	道路災害

図例
 田 田災害
 畑 畑災害
 水路 水路災害
 道路 道路災害


令和6年度9月追加(第5号) 災害箇所位置図


台風10号による被害(8/28~8/29)

No.1 顕娃町牧之内 山脇馬場迫地区	No.2 川辺町永田 永田上櫛元地区	No.3 知覧町東別府 横井場宇都ヶ迫前地区
		
工種 畑 法面崩壊 L=5.0m H=6.0m	工種 田 法面崩壊 L=18.0m H=3.0m フトン箆3段程度	工種 田 L=18.0m H=4.0m ブロック積+土羽
No.4 川辺町上山田 桐木平城ヶ南風地区	No.5 知覧町永里 堤之原井川地区	
		
工種 畑 L=5.0m H=6.0m (水路と合併)	工種 田 L=1工区 8.0m H=1.5m (水路と合併)	

<p>No.6 川辺町下山田 藤野原一里塚地区</p>	<p>No.7 川辺町上山田 桐木平城ヶ南風地区</p>	<p>No.8 川辺町田部田 柞木椎ナシ地区</p>
		
<p>工種 水路(排水路) L=承水路10m+集水路30m 300型 用地購入と線形見直しで検討</p>	<p>工種 水路(排水路)300型 L=5.0m H=6.0m (畑と合併)</p>	<p>工種 道路 L=26.0m H=3.0m ブロック積</p>
<p>No.9 穎娃町牧之内 雪丸源ヶ迫地区</p>	<p>No.10 知覧町永里 堤之原井川地区</p>	<p>No.11 川辺町古殿 古殿原田地区</p>
		
<p>工種 水路(排水路) H1.0×W1.0 L=15.0m H=1.0m</p>	<p>工種 水路(排水路) L=8.0m H=1.5m (田と合併)</p>	<p>工種 水路(排水路) 取付部河川護岸復旧 L=25.0m H=7.0m</p>

No.1 林道 江平 線	No.2 -1 林道 峯尾 線	No.2 -2 林道 峯尾 線
		
<p>状況: 倒木 1本</p>	<p>状況: 土砂堆積 L= 30.0 m, W= 2.0 m, H= 0.5 m</p>	<p>状況: 路肩決壊 L= 10.0 m, W= 1.0 m, H= 1.0 m</p>
No.2 -3 林道 峯尾 線	No.3 -1 林道 八尻 線	No.3 -2 林道 八尻 線
		
<p>状況: 倒木 5本</p>	<p>状況: 路肩決壊 L= 11.0 m, W= 4.0 m, H= 3.5 m</p>	<p>状況: 路肩決壊 L= 2.0 m, W= 0.2 m, H= 1.8 m</p>

No.3 -3 林道 八尻 線	No.3 -4 林道 八尻 線	No.4 -1 林道 瀬戸山 線
		
状況: 側溝閉塞除去	状況: 路面清掃	状況: 路肩決壊 L= 2.0 m, W= 1.0 m, H= 3.0 m
No.4 -2 林道 瀬戸山 線	No.4 -3 林道 瀬戸山 線	No.4 -4 林道 瀬戸山 線
		
状況: 路肩崩壊 L= 2.0 m, W= 2.0 m, H= 4.0 m	状況: 路肩決壊 L= 4.0 m, W= 1.0 m, H= 2.0 m	状況: 路肩決壊 L= 4.0 m, W= 1.0 m, H= 1.5 m

<p>No.4 -5 林道 瀬戸山 線</p>	<p>No.4 -6 林道 瀬戸山 線</p>	<p>No.5 -1 林道 君野 線</p>
		
<p>状況: 路肩決壊 L= 8.0 m, W= 1.0 m, H= 4.0 m</p>	<p>状況: 路面清掃 L= 4000.0 m</p>	<p>状況: 路肩決壊 L= 4.0 m, W= 1.0 m, H= 3.0 m</p>

<p>No.5 -2 林道 君野 線</p>	<p>No.6 -1 林道 赤牟田 線</p>	<p>No.6 -2 林道 赤牟田 線</p>
		
<p>状況: 倒木 2本</p>	<p>状況: 洗堀 他2か所 L= 30.0 m, W= 0.6 m, H= 0.2 m</p>	<p>状況: 路肩崩壊 L= 4.0 m, W= 2.0 m, H= 1.2 m</p>

No.6 -3	林道 赤牟田 線	No.6 -4	林道 赤牟田 線	No.7	林道 山ノ寺 線
					
状況: 路肩決壊 L= 4.0 m, W= 0.4 m, H= 1.2 m		状況: 倒木 8本		状況: 洗堀 L= 40.0 m, W= 0.4 m, H= 0.2 m	
No.8	林道 佐平屋地 線	No.9	林道 大田尾 線	No.10 -1	林道 打木谷 線
					
状況: 倒木 1本		状況: 洗堀 L= 20.0 m, W= 0.7 m, H= 0.3 m		状況: 洗堀 L= 30.0 m, W= 1.0 m, H= 0.1 m	

<p>No.10 -2 林道 打木谷 線</p>	<p>No.10 -3 林道 打木谷 線</p>	<p>No.11 -1 林道 宮上別府 線</p>
		
<p>状況: 土砂崩壊 L= 8.0 m, W= 2.0 m, H= 4.0 m</p>	<p>状況: 倒木 多数</p>	<p>状況: 洗堀 L= 100.0 m, W= 4.0 m, H= 0.3 m</p>
<p>No.11 -2 林道 宮上別府 線</p>	<p>No.11 -3 林道 宮上別府 線</p>	<p>No.12 林道 深野木 線</p>
		
<p>状況: 路肩決壊 L= 3.0 m, W= 1.0 m, H= 3.0 m</p>	<p>状況: 倒木 3本</p>	<p>状況: 洗堀 L= 50.0 m, W= 2.0 m, H= 0.4 m</p>

No.13 -1 林道 塘之池 線	No.13 -2 林道 塘之池 線	No.13 -3 林道 塘之池 線
		
状況: 洗堀 その他2か所 L= 30.0 m, W= 0.5 m, H= 0.2 m	状況: 路肩決壊 L= 3.0 m, W= 1.5 m, H= 0.6 m	状況: 路肩崩壊 L= 2.0 m, W= 1.5 m, H= 1.5 m

No.13 -4 林道 塘之池 線	No.14 -1 林道 宮谷 線	No.14 -2 林道 宮谷 線
		
状況: 倒木 2本	状況: 洗堀 L= 460.0 m, W= 2.0 m, H= 0.3 m	状況: 倒木 3本

<p>No.15 林道 長谷 線</p>	<p>No.16 林道 河口 線</p>	<p>No.17 -1 林道 中岳 線</p>
		
<p>状況: 倒木 1本</p>	<p>状況: 倒木 1本</p>	<p>状況: 路肩決壊 L= 2.0 m, W= 1.5 m, H= 2.0 m</p>
<p>No.17 -2 林道 中岳 線</p>	<p>No.18 林道 横枕 線</p>	<p>No.19 -1 林道 今田八瀬尾 線</p>
		
<p>状況: 倒木 2本</p>	<p>状況: 洗堀 L= 40.0 m, W= 0.8 m, H= 0.2 m</p>	<p>状況: 土砂崩壊 L= 30.0 m, H= 20.0 m</p>

No.19 -2 林道 今田八瀬尾 線	No.19 -3 林道 今田八瀬尾 線	No.20 林道 黒仁田 線
		
状況: 倒木多数	状況: 路面清掃 L= 500.0 m	状況: 土砂崩壊 L= 6.0 m, H= 10.0 m
No.21 林道 長尾 線	No.22 林道 辨才天 線	No.23 林道 木床 線
		
状況: 洗堀 他1か所 L= 100.0 m, W= 3.0 m, H= 0.8 m	状況: 路肩崩壊 L= 15.0 m, W= 1.0 m, H= 2.0 m	状況: 洗堀 L= 30.0 m, W= 0.5 m, H= 0.3 m

令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

台風10号による被害(8/28~8/29)


No.24	治山施設(木床)	No.25	作業道(木床)
			
状況: 樹閉塞		状況: 倒木1本	

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			一般財源
			02: 補助分			
項	02: 公共土木施設災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
目	01: 公共土木施設災害復旧費	45,850	28,460	14,200	0	3,190
<p>【補正理由】 台風10号により被災した河川，道路の復旧に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 委託料：用地測量業務委託 工事請負費：大谷川，後岳川，峯苔尾森線復旧工事 公有財産購入費：用地費 補償，補填及び賠償金：立竹木補償</p>						
土木係						
款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			一般財源
			03: 単独分(維持係)			
項	02: 公共土木施設災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
目	01: 公共土木施設災害復旧費	23,300	0	0	0	23,300
<p>【補正理由】 台風10号による国庫負担法に該当しない災害復旧に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 委託費：災害復旧業務委託 原材料費：復旧業務に要する材料費</p>						
維持係						

災害箇所位置図




No.1 準用河川 大谷川	No.1 同左	No.1 同左
		
河川 ブロック積護岸倒壊(L=40.0m H=3.2m)	同左	同左

No.2 準用河川 後岳川	No.2 同左	No.2 同左
		
河川 土羽護岸崩壊(L=10.0m H=5.0m)	同左	同左

No.3 市道 峯苔尾森線	No.3 同左	No.3 同左
		
<p>道路 路肩部崩壊(L=17.0m H=5.0m)</p>	<p>同左</p>	<p>同左</p>

災害箇所位置図



令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

台風10号による被害(8/28~8/29)

穎娃地域

No.1 猿山山脇線	No.2 新町大見道線	No.3 馬渡赤崎線
		
崩土除去	倒木除去	倒木除去
No.4 谷場スカイライン線	No.5 摺木小仁田線	No.6 赤崎池元線
		
倒木除去(桜並木)	倒木除去	倒木除去

令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

台風10号による被害(8/28~8/29)

穎娃地域

No.7 熊ヶ谷放牧場線	No.8 普通河川 長崎川	No.9 春向中線外
		
倒木除去	倒木除去(河川)	道路反射鏡倒壊(10本)
No.10 馬渡土谷線	No.11 中村浦芝原線	No.12 小田尾宮田線
		
ガードレール倒壊	法面復旧	倒木除去

令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

穎娃地域

台風10号による被害(8/28~8/29)

No.13	赤崎池元線	No.14	瀬谷大野岳線
		法面復旧	倒木除去

令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

台風10号による被害(8/28~8/29)

知覧地域

No.15	後岳線	No.16	準用河川 河良川	No.17	横峯打出口線
					
崩土除去	流木除去	倒木除去			
No.18	瀬世向線	No.19	池之河内桑代線	No.20	鬼口大隣線
					
倒木除去	路面復旧	倒木除去			

知覧地域

<p>No.21 聖ヶ浦中渡瀬線</p>	<p>No.22 猿山線</p>	<p>No.23 塩屋駒ヶ水線外</p>
		
<p>倒木除去</p>	<p>倒木除去</p>	<p>道路反射鏡倒壊(12本)</p>
<p>No.24 松葉出口線</p>	<p>No.25 森後ノ迫線</p>	<p>No.26 川床善通線</p>
		
<p>路面復旧</p>	<p>路面復旧</p>	<p>倒木除去</p>

令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

台風10号による被害(8/28~8/29)

知覧地域

No.27 堂園普通線	No.28 浮辺永里線外	No.29 峯苫尾森線
		
倒木除去	路面清掃	倒木除去
No.30 柚木釣井元線	No.31 栢場横井場線	No.32 厚地今田線
		
倒木除去	倒木除去	法面復旧

令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

台風10号による被害(8/28~8/29)

川辺地域

<p>No.33 市営緑ヶ丘団地線</p> 	<p>No.34 小原霜出線</p> 	<p>No.35 高田宇都線</p> 
<p>路面復旧</p>	<p>倒木除去</p>	<p>倒木除去</p>
<p>No.36 高田大久保線</p> 	<p>No.37 高田大久保線</p> 	<p>No.38 大久保神原線</p> 
<p>倒木除去</p>	<p>路面復旧</p>	<p>倒木除去</p>

令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

台風10号による被害(8/28~8/29)

川辺地域

No.39	越原南線	No.40	穴川菊原線	No.41	市ノ原上之口線
					
路面復旧	倒木除去	倒木除去			
No.42	小河路屋敷平線	No.43	清水馬立線	No.44	清水馬立線
					
路面復旧	崩土除去	法面復旧			

令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

台風10号による被害(8/28~8/29)

川辺地域

<p>No.45</p>	<p>野崎桑水流線</p>	<p>No.46</p>	<p>藤の下大山線</p>	<p>No.47</p>	<p>涼松桐木平線</p>
					
<p>崩土除去</p>	<p>倒木除去</p>	<p>法面復旧</p>			
<p>No.48</p>	<p>神殿川辺ダム線</p>	<p>No.49</p>	<p>準用河川 大久保川</p>	<p>No.50</p>	<p>準用河川 宮田川</p>
					
<p>崩土除去</p>	<p>倒木除去</p>	<p>倒木除去</p>			

令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

台風10号による被害(8/28~8/29)

川辺地域


No.51	No.52
<p data-bbox="389 188 607 215">準用河川 桑水流川</p> 	<p data-bbox="1039 188 1198 215">清水古殿線外</p>  <p data-bbox="1019 443 1122 467">写真貼付</p>
<p data-bbox="138 730 248 758">崩土除去</p>	<p data-bbox="763 730 1021 758">道路反射鏡倒壊(15本)</p>

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			04: 単独分(公園管理係)			
項	02: 公共土木施設災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
目	01: 公共土木施設災害復旧費		国県支出金	地方債	その他	
		6,564	0	0	0	6,564
<p>【補正理由】 台風10号により被災した施設の修繕，倒木処理，電柱倒壊等の復旧に要する経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 需用費：アグリランドえい管理棟，知覧平和公園サッカー場観客席屋根及び松ヶ浦サイドパークトイレシャッター修繕 委託料：諏訪運動公園，塘之池公園 岩屋公園，知覧平和公園，穎娃運動公園，大野岳公園管理道及び戸柱公園の倒木等処理業務委託 諏訪運動公園 南側法面崩壊部伐採等業務委託 岩屋公園 用水路沿い竹倒木処理業務委託 岩屋公園 倒壊電柱等復旧業務委託 西塩屋公園 電柱復旧業務委託 瀬平公園 倒壊外灯等復旧業務委託</p>						
公園管理係						
款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			01: 単独分			
項	03: 文教施設災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
目	01: 公立学校施設災害復旧費		国県支出金	地方債	その他	
		21,187	0	0	0	21,187
<p>【補正理由】 台風10号により被災した学校施設の災害復旧経費を計上するもの</p> <p>【補正内容】 需用費：雨漏り，破損等の修繕（10校），校舎屋根防水修繕（1校） 委託料：倒木等撤去作業（15校），グラウンド整備（1校） 工事請負費：屋内運動場床復旧（1校），テニスコートフェンス復旧（1校）</p>						
総務係						

災害箇所位置図



<p>No.1 諏訪運動公園</p> 	<p>No.1 諏訪運動公園</p> 	<p>No.1 諏訪運動公園</p> 
<p>枝折状況</p>	<p>枝折状況</p>	<p>枝折状況</p>

<p>No.1 諏訪運動公園</p> 	<p>No.1 諏訪運動公園</p> 	<p>No.1 諏訪運動公園</p> 
<p>枝折状況</p>	<p>倒木状況</p>	<p>倒木状況</p>

No.1 諏訪運動公園	No.1 諏訪運動公園	No.1 諏訪運動公園
		
倒木状況	倒木状況	倒木状況

No.1 諏訪運動公園	No.1 諏訪運動公園	No.1 諏訪運動公園
		
南側法面崩壊 状況 (ミートショップ かきうち裏)	南側法面崩壊 状況 (ミートショップ かきうち裏)	南側法面崩壊 状況 (ミートショップ かきうち裏)

<p>No.2 塘之池公園</p>	<p>No.2 塘之池公園</p>	<p>No.2 塘之池公園</p>
		
<p>枝折状況</p>	<p>倒木状況</p>	<p>枝折状況</p>
<p>No.2 塘之池公園</p>	<p>No.3 岩屋公園</p>	<p>No.3 岩屋公園</p>
		
<p>枝折状況</p>	<p>倒木状況</p>	<p>倒木状況</p>

<p>No.3 岩屋公園</p>  <p>工事名 工種 伐倒 測 点 台風10号 作業前</p>	<p>No.3 岩屋公園</p>  <p>工事名 工種 伐倒 測 点 台風10号 作業前</p>	<p>No.3 岩屋公園</p>  <p>工事名 工種 伐倒 測 点 台風10号 作業前</p>
<p>倒木状況</p>	<p>枝折状況</p>	<p>倒木状況</p>

<p>No.3 岩屋公園</p>  <p>工事名 工種 伐倒 測 点 台風10号 作業前</p>	<p>No.3 岩屋公園</p> 	<p>No.3 岩屋公園</p> 
<p>枝折状況</p>	<p>精魂水近く 被災状況</p>	<p>精魂水近く 電柱倒状況 (市道側に倒れている。)</p>

<p>No.3 岩屋公園</p> 	<p>No.3 岩屋公園</p> 	<p>No.3 岩屋公園</p> 
<p>精魂水近く 電柱倒状況 (市道側に倒れている。)</p>	<p>精魂水近く 路肩決壊状況</p>	<p>精魂水近く 電柱倒状況 (電柱移設後)</p>
<p>No.3 岩屋公園</p> 	<p>No.3 岩屋公園</p> 	<p>No.3 岩屋公園</p> 
<p>精魂水近く 電柱倒状況 (電柱移設後)</p>	<p>公園北側 用水路沿い 倒木(竹)状況</p>	<p>公園北側 用水路沿い 倒木(竹)状況</p>

No.3 岩屋公園	No.3 岩屋公園	No.3 岩屋公園
		
公園北側 用水路沿い 倒木(竹)状況	公園北側 用水路沿い 倒木(竹)状況	公園北側 用水路沿い 倒木(竹)状況

No.3 岩屋公園	No.4 知覧平和公園	No.4 知覧平和公園
	 <p>工事名 都市公園 自然木除去業務委託(知覧平和公園) 工事種 伏探処分 箇点 ソメイヨシノサクラ 作業前</p>	 <p>工事名 都市公園 自然木除去業務委託(知覧平和公園) 工事種 箇点 ソメイヨシノサクラ 作業後</p>
公園北側 用水路沿い 倒木(竹)状況	桜並木 枝折状況	桜並木 枝折状況

<p>No.4 知覧平和公園</p> 	<p>No.4 知覧平和公園</p> 	<p>No.4 知覧平和公園</p> 
<p>桜並木 枝折状況</p>	<p>桜並木 倒木状況</p>	<p>桜並木 枝折状況</p>
<p>No.4 知覧平和公園</p> 	<p>No.4 知覧平和公園</p> 	<p>No.4 知覧平和公園</p> 
<p>桜並木 枝折状況</p>	<p>文化会館横 枝折状況</p>	<p>文化会館横 枝折状況</p>

<p>No.4 知覧平和公園</p> 	<p>No.4 知覧平和公園</p> 	<p>No.4 知覧平和公園</p> 
<p>ゲートボール場 倒木状況</p>	<p>多目的球場横 倒木状況</p>	<p>サッカー場 観客席 屋根破損</p>
<p>No.4 知覧平和公園</p> 	<p>No.4 知覧平和公園</p> 	<p>No.5 顕娃運動公園</p> 
<p>サッカー場 観客席 屋根破損</p>	<p>サッカー場 観客席 屋根破損</p>	<p>倒木状況</p>

No.5 顛娃運動公園	No.5 顛娃運動公園	No.5 顛娃運動公園
		
倒木状況	倒木状況	枝折状況

No.5 顛娃運動公園	No.6 西塩屋公園	No.6 西塩屋公園
		
枝折状況	引込電柱(木柱)折状況	引込電柱(木柱)折状況


No.6 西塩屋公園	No.7 大野岳公園	No.7 大野岳公園
		
引込電柱(木柱)折状況	倒木状況	枝葉散乱
No.7 大野岳公園	No.7 大野岳公園	No.7 大野岳公園
		
枝葉散乱	枝葉散乱	倒木状況

No.8 松ヶ浦シーサイドパーク	No.8 松ヶ浦シーサイドパーク	No.8 松ヶ浦シーサイドパーク
		
トイレシャッター破損状況	トイレシャッター破損状況	トイレシャッター破損状況

No.9 戸柱公園	No.9 戸柱公園	No.9 戸柱公園
		
倒木状況	倒木状況	倒木状況

No.9 戸柱公園	No.10 瀬平公園	No.10 瀬平公園
		
倒木状況	外灯破損状況	外灯破損状況
No.10 瀬平公園	No.10 瀬平公園	No.10 瀬平公園
		
外灯破損状況	引込柱破損状況	引込柱破損状況

<p>No.11 アグリランドえい</p>	<p>No.11 アグリランドえい</p>
	
<p>管理棟屋根被災</p>	<p>管理棟屋根被災</p>



<p>No.1 顛娃小学校</p>	<p>No.1 顛娃小学校</p>	<p>No.2 宮脇小学校</p>
		
<p>校庭北側 倒木によりフェンス倒壊</p>	<p>校庭北側 大枝が折れている。立木も伐採の必要あり。(根元が緩んで斜めになっている)</p>	<p>特別教室棟奥 折れた枝を集めたもの</p>
<p>No.3 九玉小学校</p>	<p>No.3 九玉小学校</p>	<p>No.3 九玉小学校</p>
		
<p>校舎屋上 屋上フェンス倒壊</p>	<p>左記 拡大</p>	<p>運動場側 正門 外灯が傾いて、倒れる危険がある。</p>

<p>No.3 九玉小学校</p>	<p>No.3 九玉小学校</p>	<p>No.3 九玉小学校</p>
		
<p>校庭東側 折れた枝が大きいため搬出困難</p>	<p>校庭 ブランコ近く 折れた枝を集めたもの</p>	<p>校庭 南西側 折れた枝を集めたもの</p>
<p>No.3 九玉小学校</p>	<p>No.3 九玉小学校</p>	<p>No.4 別府小学校</p>
		
<p>校庭 正門近く 折れた枝を集めたもの</p>	<p>校庭プール近く 折れた枝を集めたもの</p>	<p>校庭 東側 倒木</p>

<p>No.4 別府小学校</p>	<p>No.5 青戸小学校</p>	<p>No.5 青戸小学校</p>
		
<p>校庭 東側 折れた枝を集めたもの</p>	<p>校舎東側 水道設備 屋根が壊れている。</p>	<p>左記 側面から撮影</p>
<p>No.5 青戸小学校</p>	<p>No.5 青戸小学校</p>	<p>No.5 青戸小学校</p>
		
<p>校庭 北東側 倒木3本、根元からでなく、途中から折れている。</p>	<p>管理教室棟前 大枝が折れている。</p>	<p>校庭 西側入口付近 木が裂けている。(伐採)</p>

No.6 知覧小学校	No.6 知覧小学校	No.6 知覧小学校
		
<p>2階渡り廊下 雨漏りにより廊下の板が反ってきている。</p>	<p>2階渡り廊下 左図を横から撮影</p>	<p>2階渡り廊下 雨漏りによる水によりワックスが剥がれている。</p>

No.6 知覧小学校	No.6 知覧小学校	No.6 知覧小学校
		
<p>2階点検口 蓋が強風によりずれていた。</p>	<p>2階点検口 強風により蝶番が壊れ、蓋がずれていた。</p>	<p>北側 学校裏の山 木が倒れてきている。(学校林)</p>

<p>No.6 知覧小学校</p>	<p>No.6 知覧小学校</p>	<p>No.6 知覧小学校</p>
		
<p>校舎 西側 倒れていないが、根元が浮いている。倒木の危険。</p>	<p>プール側斜面 斜面に木が倒れている。</p>	<p>プール側斜面 途中から木が折れている。</p>
<p>No.6 知覧小学校</p>	<p>No.6 知覧小学校</p>	<p>No.6 知覧小学校</p>
		
<p>校庭 北側 大枝が折れている。</p>	<p>体育館 北側 木が斜めになってきていて、体育館に近づいてきている。</p>	<p>左写真の別角度</p>

<p>No.6 知覧小学校</p>	<p>No.7 霜出小学校</p>	<p>No.7 霜出小学校</p>
		
<p>校庭 南門近く 折れた枝を集めたもの</p>	<p>給食コンテナ室 天井の漏水</p>	<p>給食コンテナ室屋根 継ぎ目からの雨水がしみ込んでいる。</p>
<p>No.7 霜出小学校</p>	<p>No.7 霜出小学校</p>	<p>No.7 霜出小学校</p>
		
<p>校庭 西側フェンス フェンス倒壊, 倒木</p>	<p>左記 足元</p>	<p>体育館 裏 折れた枝を集めたもの</p>

<p>No.8 松ヶ浦小学校</p>	<p>No.9 中福良小学校</p>	<p>No.9 中福良小学校</p>
		
<p>校舎 北側 大枝が折れている。</p>	<p>校舎東側2階床板 漏水により劣化</p>	<p>校舎東側2階 クラック ここからの浸水</p>
<p>No.9 中福良小学校</p>	<p>No.9 中福良小学校</p>	<p>No.10 松山小学校</p>
		
<p>西門横 民家の木によって支えられ、民家の壁にまでは倒れていない。</p>	<p>体育館 旧幼稚園側 倒木と折れた枝</p>	<p>旧幼稚園 折れた枝を集めたもの</p>

<p>No.11 川辺小学校</p>	<p>No.11 川辺小学校</p>	<p>No.11 川辺小学校</p>
		
<p>中央校舎 屋根 強風により、防水シートが剥がれている。</p>	<p>左記 拡大</p>	<p>校庭 正門右側 倒木し、途中で折れた枝</p>
<p>No.11 川辺小学校</p>	<p>No.12 高田小学校</p>	<p>No.12 高田小学校</p>
		
<p>校庭 西側 折れた枝を集めたもの</p>	<p>校庭 南側 農機具倉庫 入口扉 破損</p>	<p>校庭 南側 農機具倉庫 破損した入口の扉</p>

<p>No.12 高田小学校</p>	<p>No.12 高田小学校</p>	<p>No.12 高田小学校</p>
		
<p>校庭 東側 倒木</p>	<p>校庭 南東側 倒木</p>	<p>校庭 南東側 二股の木が左右に折れている</p>
<p>No.12 高田小学校</p>	<p>No.12 高田小学校</p>	<p>No.12 高田小学校</p>
		
<p>校庭 南東側 倒木と折れた枝を集めたもの</p>	<p>体育館 雨水によりワックスが剥がれ、白くなっている。</p>	<p>体育館 雨水によりワックスが剥がれ、板に反りや隙間ができている。</p>

No.13 清水小学校	No.14 勝目小学校	No.15 顛娃中学校
		
校庭 プール側 折れた枝を集めたもの	プールろ過機室 雨樋が取れている。	体育館 校庭側壁 屋外の時計が飛ばされ、外枠のみになっている。
No.15 顛娃中学校	No.16 知覧中学校	No.16 知覧中学校
		
屋内運動場奥 折れた枝を集めたもの	バス車庫 天井の底が剥がれ、電動シャッターのモーターが故障により開閉ができなくなっている。	バス車庫 天井の底が剥がれ、電動シャッターのモーターが故障により開閉ができなくなっている。

<p>No.16 知覧中学校</p>	<p>No.16 知覧中学校</p>	<p>No.16 知覧中学校</p>
		
<p>時計台 強風により裏のパネルが剥がれている。</p>	<p>武道館横 折れた枝を集めたもの</p>	<p>特別教室棟横 折れた枝</p>

<p>No.17 川辺中学校</p>	<p>No.17 川辺中学校</p>	<p>No.17 川辺中学校</p>
		
<p>グラウンド 西側 風雨により表面の砂が削られている。</p>	<p>グラウンド 西側 風雨により表面の砂が削られている。粘土質の塊や石がむき出しになっている。</p>	<p>西側 テニスコート入口 入口の柱が折れている。</p>

令和6年度9月追加(第5号) 被災状況写真

台風10号による被害(8/28~8/29)

No.17 川辺中学校	No.17 川辺中学校
	
別角度	左記 柱拡大

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	12: 諸支出金	事業名	05: 平和基金費			
			01: 平和基金費			
項	01: 基金費	予算額	特定財源			一般財源
目	03: 特定目的基金費		国県支出金	地方債	その他	
		△ 10,329	0	0	△ 10,329	0
<p>【補正理由】 平和会館一般経費補正増に伴い、積立金を減額するもの</p> <p>【補正内容】 積立金：平和基金</p>						
財政係						