

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			01: 単独分			
項	01: 農地等災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
目	02: 林道災害復旧費		国県支出金	地方債	その他	
		30,746	0	0	0	30,746

【補正理由】

台風12号により被災した林道の復旧に要する経費を計上するもの

【補正内容】

委託料：被災施設の路面・路肩復旧等に係る業務委託

林務係

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			02: 補助分			
項	02: 公共土木施設災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
目	01: 公共土木施設災害復旧費		国県支出金	地方債	その他	
		821,920	502,541	250,800	0	68,579

【補正理由】

台風12号により被災した河川，道路の復旧に要する経費を計上するもの

【補正内容】

職員手当等：時間外勤務手当

委託料：測量設計業務委託，用地測量業務委託，伐採業務委託


工事請負費：河川6件，道路26件

公有財産購入費：用地費

補償，補填及び賠償金：工作物移転補償，立竹木補償

土木係

災害箇所位置図



No.1	-1	林道	山口	線	No.1	-2	林道	山口	線	No.2	-1	林道	寺中須	線
														
土砂流出による路面の洗堀					土砂流失による路肩の決壊					土砂流出による路面の洗堀				

No.2	-2	林道	寺中須	線	No.3	-1	林道	鳥越	線	No.3	-2	林道	鳥越	線
														
土砂流出による路面の洗堀					土砂流出による路面の洗堀					土砂流出による路面の洗堀				

No.4	林道	河口	線	No.5	林道	木床	線	No.6	林道	中岳	線
											
土砂流失による路肩の決壊				土砂流失による水路閉塞				倒木			

No.7	林道	米山	線	No.8 -1	林道	横枕	線	No.8 -2	林道	横枕	線
											
土砂流出による路面の洗堀				土砂流出による路面の洗堀				土砂流出による路面の洗堀			

No.8	-3	林道	横枕	線	No.8	-4	林道	横枕	線	No.8	-5	林道	横枕	線
														
土砂流失による路肩の決壊					土砂流出による路面の洗堀					土砂流出による路面の洗堀				

No.9		林道	扇山	線	No.10		林道	牧添加治佐	線	No.11	-1	林道	赤木	線
														
土砂流出による路面の洗堀					土砂流出による路面の洗堀					土砂流失による路肩の決壊				

No.11 -2 林道 赤木 線	No.11 -3 林道 赤木 線	No.12 -1 林道 今田八瀬尾 線
		
土砂流失による路肩の決壊	土砂流失による路肩の決壊	倒木

No.12 -2 林道 今田八瀬尾 線	No.12 -3 林道 今田八瀬尾 線	No.12 -4 林道 今田八瀬尾 線
		
土砂流失による法面の崩壊	土砂流失による水路閉塞	土砂流失による法面の崩壊

No.13	林道	黒仁田	線	No.14 -1	林道	辨才天	線	No.14 -2	林道	辨才天	線
											
土砂流出による路面の洗堀				土砂流出による路面の洗堀				土砂流失による法面の崩壊			

No.15 -1	林道	峯尾	線	No.15 -2	林道	峯尾	線	No.15 -3	林道	峯尾	線
											
土砂流失による法面の崩壊				土砂流失による法面の崩壊				土砂流失による法面の崩壊			

No.15 -4 林道 峯尾 線		No.15 -5 林道 峯尾 線		No.15 -6 林道 峯尾 線	
土砂流失による路肩の決壊		土砂流失による路肩の決壊		土砂流失による路肩の決壊	

No.15 -7 林道 峯尾 線		No.15 -8 林道 峯尾 線		No.15 -9 林道 峯尾 線	
土砂流失による法面の崩壊		土砂流失による水路閉塞		土砂流出による路面の洗堀	

No.15	-10	林道	峯尾	線	No.15	-11	林道	峯尾	線	No.15	-12	林道	峯尾	線
														
土砂流失による法面の崩壊					土砂流出による路面の洗堀					土砂流失による路肩の決壊				

No.15	-13	林道	峯尾	線	No.15	-14	林道	峯尾	線	No.16	-1	林道	八尻	線
														
土砂流失による路肩の決壊					土砂流失による法面の崩壊					土砂流失による路肩の決壊				

No.16	-2	林道	八尻	線
				
土砂流失による路肩の決壊				
No.16	-3	林道	八尻	線
				
土砂流失による路肩の決壊				
No.16	-4	林道	八尻	線
				
土砂流失による路肩の決壊				

No.16	-5	林道	八尻	線
				
土砂流失による路肩の決壊				
No.16	-6	林道	八尻	線
				
土砂流失による路肩の決壊				
No.16	-7	林道	八尻	線
				
土砂流失による路肩の決壊				

No.16	-8	林道	八尻	線	No.16	-9	林道	八尻	線	No.16	-10	林道	八尻	線
														
土砂流出による路面の洗掘					土砂流失による水路閉塞					土砂流失による水路閉塞				

No.16	-11	林道	八尻	線	No.17	-1	林道	瀬戸山	線	No.17	-2	林道	瀬戸山	線
														
土砂流失による路肩の決壊					土砂流失による水路閉塞					土砂流失による路肩の決壊				

No.17	-3	林道	瀬戸山	線	No.17	-4	林道	瀬戸山	線	No.17	-5	林道	瀬戸山	線
														
土砂流失による法面の崩壊					土砂流失による水路閉塞					土砂流失による水路閉塞				

No.18	-1	林道	君野	線	No.18	-2	林道	君野	線	No.18	-3	林道	君野	線
														
土砂流出による路面の洗堀					土砂流出による路面の洗堀					土砂流出による路面の洗堀				

No.18 -4 林道 君野 線	No.18 -5 林道 君野 線	No.19 -1 林道 赤牟田 線
		
土砂流出による路面の洗堀	土砂流失による法面の崩壊	土砂流出による路面の洗堀
No.19 -2 林道 赤牟田 線	No.19 -3 林道 赤牟田 線	No.20 -1 林道 市之瀬 線
		
土砂流出による路面の洗堀	土砂流失による路肩の決壊	土砂流失による法面の崩壊

No.20	-2	林道	市之瀬	線	No.20	-3	林道	市之瀬	線	No.21	-1	林道	大田尾	線
														
土砂流失による法面の崩壊					土砂流失による法面の崩壊					土砂流出による路面の洗堀				

No.21	-2	林道	大田尾	線	No.21	-3	林道	大田尾	線	No.21	-4	林道	大田尾	線
														
土砂流出による路面の洗堀					土砂流出による路面の洗堀					土砂流出による路面の洗堀				

No.21	-5	林道	大田尾	線	No.21	-6	林道	大田尾	線	No.22	-1	林道	長崎野	線
														
土砂流出による路面の洗堀					土砂流失による路肩の決壊					土砂流失による路肩の決壊				

No.22	-2	林道	長崎野	線	No.22	-3	林道	長崎野	線	No.22	-4	林道	長崎野	線
														
土砂流失による路肩の決壊					土砂流失による水路閉塞					土砂流失による水路閉塞				

No.22	-5	林道	長崎野	線	No.23	-1	林道	打木谷	線	No.23	-2	林道	打木谷	線
														
土砂流出による路面の洗堀					土砂流失による法面の崩壊					土砂流失による路肩の決壊				

No.23	-3	林道	打木谷	線	No.23	-4	林道	打木谷	線	No.23	-5	林道	打木谷	線
														
土砂流失による水路閉塞					土砂流失による路肩の決壊					土砂流失による水路閉塞				

No.23	-6	林道	打木谷	線	No.23	-7	林道	打木谷	線	No.23	-8	林道	打木谷	線
														
土砂流失による水路閉塞					土砂流失による水路閉塞					土砂流失による水路閉塞				

No.23	-9	林道	打木谷	線	No.23	-10	林道	打木谷	線	No.23	-11	林道	打木谷	線
														
土砂流失による法面の崩壊					土砂流出による路面の洗堀					土砂流失による路肩の決壊				

No.23	-12	林道	打木谷	線	No.23	-13	林道	打木谷	線	No.23	-14	林道	打木谷	線
														
土砂流失による法面の崩壊					土砂流失による路肩の決壊					土砂流出による路面の洗堀				

No.24	-1	林道	宮上別府	線	No.24	-2	林道	宮上別府	線	No.25	-1	林道	深野木	線
														
土砂流出による路面の洗堀					土砂流出による路面の洗堀					土砂流失による路肩の決壊				

No.25	-2	林道	深野木	線
				
土砂流失による路肩の決壊				
No.25	-3	林道	深野木	線
				
土砂流出による路面の洗堀				
No.25	-4	林道	深野木	線
				
土砂流出による路面の洗堀				


No.25	-5	林道	深野木	線
				
土砂流出による路面の洗堀				
No.26	-1	林道	塘之池	線
				
土砂流失による路肩の決壊				
No.26	-2	林道	塘之池	線
				
土砂流失による路肩の決壊				

No.26	-3	林道	塘之池	線	No.26	-4	林道	塘之池	線	No.26	-5	林道	塘之池	線
														
土砂流失による水路閉塞					土砂流失による路肩の決壊					土砂流出による路面の洗堀				

No.26	-6	林道	塘之池	線	No.26	-7	林道	塘之池	線	No.26	-8	林道	塘之池	線
														
土砂流失による水路閉塞					土砂流出による路面の洗堀					土砂流出による路面の洗堀				

No.26	-9	林道	塘之池	線	No.26	-10	林道	塘之池	線		
											
土砂流失による水路閉塞					土砂流失による水路閉塞						

災害箇所位置図



No.1 普通河川 田原川  石積護岸の崩壊	No.2 普通河川 馬渡川  土羽護岸の崩壊	No.3 準用河川 後岳川  土羽護岸の崩壊
No.4 普通河川 八瀬尾川  基礎部の洗堀による裏込材の吸出し	No.5 準用河川大久保川①  越水による築堤崩壊	No.6 準用河川大久保川②  越水による築堤崩壊

No.7 市道折尾新牧線



路肩部の崩壊

No.8 市道田良平中福良線①



路肩部の崩壊

No.9 市道田良平中福良線②



流水による舗装の崩壊

No.10 市道池之河内線



路肩部の崩壊

No.11 市道利友ダム線



路肩部の崩壊

No.12 市道桑代小田代線



路肩部の崩壊

No.13 市道中福良林川線	No.14 市道小河路屋敷平線	No.15 市道本別府高田線①
		
路肩部の崩壊	路肩部の崩壊	路肩部の崩壊(兼用護岸)

No.16 市道本別府高田線②	No.17 市道本別府高田線③	No.18 市道清水馬立線
		
路肩部の崩壊(兼用護岸)	路肩部の崩壊(兼用護岸)	路肩部の崩壊

No.19 市道集市崎野線



路肩部の崩壊

No.20 市道本門小河路線①



路肩部の崩壊

No.21 市道本門小河路線②



路肩部の崩壊

No.22 市道本門小河路線③



路肩部の崩壊

No.23 市道三本松大久保西線



路肩部の崩壊

No.24 市道平山古殿線



路肩部の崩壊

No.25 市道小原霜出線①



路肩部の崩壊

No.26 市道小原霜出線②



路肩部の崩壊

No.27 市道小原霜出線③



路肩部の崩壊

No.28 市道西原柳線



路肩部の崩壊

No.29 市道越原松ヶ迫線



路肩部の崩壊

No.30 市道野崎桑水流線



法面崩壊

No.31市道中福良大久保北線	No.32市道宮中宮小路線	
		写真貼付
路肩部の崩壊	法面崩壊	
写真貼付	写真貼付	写真貼付

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			03: 単独分(維持係)			
項	02: 公共土木施設災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
目	01: 公共土木施設災害復旧費		国県支出金	地方債	その他	
		52,945	0	0	0	52,945

【補正理由】

台風12号に伴う小規模な災害復旧に要する経費を計上するもの

【補正内容】

委託料：災害復旧業務委託

原材料費：復旧業務に要する材料費

維持係

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			04: 単独分(公園管理係)			
項	02: 公共土木施設災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
目	01: 公共土木施設災害復旧費		国県支出金	地方債	その他	
		953	0	0	0	953


【補正理由】

台風12号により被災した法面の復旧に要する経費を計上するもの

【補正内容】

委託料：岩屋公園清流の杜西側法面災害復旧業務委託,
岩屋公園バーベキューハウス西側後方法面災害復旧業務委託

公園管理係



No.1	浮辺地区公民館線	No.2	後岳線	No.3	田良平中福良線①
					
崩土除去	土砂流出	路面洗堀			

No.4	田良平中福良線②	No.5	松村新川線	No.6	加治佐牧永野線①
					
路面洗堀	法面崩壊	路面洗堀			

No.7	浮辺青戸線	No.8	西元湯穴線	No.9	松村瀬世向線
					
路肩崩壊		路肩崩壊		路面陥没	
No.10	栢場横井場線	No.11	厚地松山線	No.12	準用河川 厚地川
					
路肩崩壊		路肩崩壊		法面崩壊	


No.13	加治佐牧永野線②	No.14	河上松山線	No.15	後岳屋敷ヶ野線
					
土砂流出		法面崩壊		法面崩壊	

No.16	加治佐牧永野線③	No.17	加治佐牧永野線④	No.18	下郡北大原線①
					
路面洗堀		路面洗堀		路肩崩壊	

No.19	市道雪丸新牧線	No.20	普通河川鶴田川	No.21	普通河川折尾川
					
路肩崩壊		法面崩壊		側溝破損	

No.22	市道折尾新牧線	No.23	普通河川吉崎川	No.24	市道赤崎池元線
					
路肩崩壊		倒木除去		路肩崩壊	

災害箇所位置図



No.25	本門城戸坂線	No.26	大山下線	No.27	仁之野八瀬尾瀧線①
					
路面洗堀		水路洗堀		路肩崩壊	
No.28	清水古殿線	No.29	堂ノ上清水小線	No.30	三本松八尻線①
					
支障木竹		路肩崩壊		路肩崩壊	

No.31	仁之野八瀬尾瀧線②	No.32	三本松八尻線②	No.33	大久保野間里線
					
路肩崩壊		路肩崩壊		法面崩壊	

No.34	楠原馬事公苑線	No.35	高田大久保線①	No.36	高田大久保線②
					
路肩崩壊		路肩崩壊		路肩崩壊	

No.37	川辺中北側線①	No.38	川辺中学校線	No.39	川辺中北側線②
					
路面洗堀		水路洗堀		路面洗堀	

No.40	清水馬立線①	No.41	野崎桑水流線	No.42	清水馬立線②
					
路肩崩壊		法面崩壊		路肩崩壊	

No.43	三本松大久保西線	No.44	厚地今田線	No.45	市之瀬茶屋平線
					
法面崩壊		法面崩壊		路面洗堀	

No.46	小原霜出線	No.47	川原山森山線	No.48	宮中宮小路線
					
路肩崩壊		路肩崩壊		法面崩壊	

No.49	準用河川 大谷川	No.50	大山天神線	No.51	旧長谷小線①
					
護岸崩壊		路肩崩壊		法面崩壊	


No.52	準用河川 中福良川	No.53	小河路屋敷平線	No.54	清水馬立線③
					
護岸崩壊		路肩崩壊		路肩崩壊	

No.55	土喰青木線	No.56	桐木平線	No.57	旧長谷小線②
			路肩崩壊	路肩崩壊	路肩崩壊
No.58	宮中福良路山線	No.59	清水馬立線④	No.60	小野厚地線
			路肩崩壊	路肩崩壊	路面洗堀

No.61	仁之野茶屋鎌塚線	No.62	田代伊牟田迫線	No.63	厚地今田線
					
路肩崩壊		路肩崩壊		路肩崩壊	

No.64	田部田小吉野線	No.65	大久保中線	No.66	
				写真貼付	
路肩崩壊		路肩崩壊			

災害箇所位置図



No.1 岩屋公園 清流の杜 西側 法面	No.1 岩屋公園 清流の杜 西側 法面	No.1 岩屋公園 清流の杜 西側 法面
		
法面崩壊 全景	法面崩壊	法面崩壊

No.2 岩屋公園 バーベキューハウス 西側後方 法面	No.2 岩屋公園 バーベキューハウス 西側後方 法面	No.2 岩屋公園 バーベキューハウス 西側後方 法面
		
法面崩壊 全景	法面崩壊 全景	法面崩壊による土砂堆積