

PFOS及びPFOA 水質検査結果

頤娃地域	水系名	検査結果	検査年度
1	松永配水池系	5ng/L未満	R7
2	御領配水池系	5ng/L未満	R7
3	西部配水池系	5ng/L未満	R7
4	石垣配水池系	5ng/L未満	R7
5	青戸配水池系	5ng/L未満	R7
6	足貝配水池系	5ng/L未満	R7
7	長崎配水池系	5ng/L未満	R7
8	只角配水池系	5ng/L未満	R7
9	谷場配水池系	5ng/L未満	R7
10	谷場（嶽）配水池系	5ng/L未満	R7
11	粟ヶ窪配水池系	5ng/L未満	R7
12	ヲヤシ平配水池系	5ng/L未満	R7
13	新牧配水池系	5ng/L未満	R7
14	熊ヶ谷配水池系	5ng/L未満	R7
15	大川配水池系	5ng/L未満	R7
16	曲谷配水池系	5ng/L未満	R7
17	中央配水池系	5ng/L未満	参考R6

定量下限値：5ng/L

（5ng/L未満は定量下限値未満）

知覧地域	水系名	検査結果	検査年度
1	北部配水池系	5ng/L未満	R7
2	郡配水池系	5ng/L未満	R7
3	厚地配水池系	5ng/L未満	R7
4	加治佐配水池系	5ng/L未満	R7
5	松山配水池系	5ng/L未満	R7
6	松ヶ浦配水池系	5ng/L未満	R7
7	永里配水池系	5ng/L未満	R7
8	中部配水池系	5ng/L未満	参考R6

定量下限値：5ng/L

（5ng/L未満は定量下限値未満）

基準値：50ng/L以下

川辺地域	水系名	検査結果	検査年度
1	高田配水池系	5ng/L未満	R7
2	柳配水池系	5ng/L未満	R7
3	大久保配水池系	5ng/L未満	R7
4	西木場配水池系	10ng/L	R7
5	勝目配水池系	5ng/L未満	R7
6	滝元配水池系	13ng/L	R7
7	神殿配水池系	13ng/L	R7
8	仁之野配水池系	5ng/L未満	R7
9	瀬戸山配水池系	5ng/L未満	R7
10	清水配水池系	5ng/L未満	参考R6

定量下限値：5ng/L

（5ng/L未満は定量下限値未満）

（集計表）

基準値以上	0	箇所
基準値の2分の1以上	0	箇所
基準値の5分の1以上	3	箇所
基準値の10分の1未満	32	箇所