

令和6年度（2024年度）

ゴルフ場下流域の水質検査分析結果（夏季）

| 地点名 | 検査項目 | | | | | | | |
|---------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| | pH (-) | BOD (mg/L) | SS (mg/L) | DO (mg/L) | 大腸菌数 (CFU/100mL) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | チオジカルブ (mg/L) |
| 麓川（利友橋） | 7.6 | 0.5未満 | 1未満 | 9.3 | 92 | 0.7 | 0.023 | 0.002未満 |

ゴルフ場下流域の水質検査分析結果（冬季）

| 地点名 | 検査項目 | | | | | | | |
|---------|-----------|---------------|--------------|--------------|---------------------|---------------|---------------|------------------|
| | pH (-) | BOD (mg/L) | SS (mg/L) | DO (mg/L) | 大腸菌数 (CFU/100mL) | T-N (mg/L) | T-P (mg/L) | チオジカルブ (mg/L) |
| 麓川（利友橋） | 7.6 | 0.5未満 | 1未満 | 11.7 | 24 | 0.5 | 0.140 | 0.002未満 |

pH 水素イオン濃度
 BOD 生物化学的酸素要求量
 SS 浮遊物質
 DO 溶存酸素
 T-N 全窒素
 T-P 全磷