

【歳出】 01 一般会計

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
項	01: 農地等災害復旧費		01: 単独分			
目	02: 林道災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		7,500	0	1,600	0	5,900

【補正理由】


台風6号により被災した林道の復旧経費を計上するもの


【補正内容】

委託料：被災施設の路面復旧，路肩復旧，崩土除去に係る業務委託
(林道峯尾線外13路線)

林務係

災害箇所位置図






No.1 -1 林道 峯尾 線	No.1 -2 林道 峯尾 線	No.1 -3 林道 峯尾 線
		
<p>状況: 洗堀 L= 100 m, W= 0.8 m, H= 0.4 m</p>	<p>状況: 路肩崩壊 L= 1.6 m, W= 1.6 m, H= 1.8 m</p>	<p>状況: 路肩崩壊 L= 1.2 m, W= 1 m, H= 0.8 m</p>
No.2 林道 八尻 線	No.3 -1 林道 深野木 線	No.3 -2 林道 深野木 線
		
<p>状況: 樹閉塞 L= m, W= m, H= m</p>	<p>状況: 洗堀 L= 60 m, W= 3 m, H= 0.2 m</p>	<p>状況: 洗堀 L= 8 m, W= 1.4 m, H= 0.8 m</p>


No.4	林道 君野 線	No.5 -1	林道 大田尾 線	No.5 -2	林道 大田尾 線
					
状況: 洗堀 L= 30 m, W= 0.3 m, H= 0.2 m		状況: 洗堀 L= 5 m, W= 2 m, H= 0.4 m		状況: 洗堀 L= 50 m, W= 2 m, H= 0.4 m	

No.6 -1	林道 瀬戸山 線	No.6 -2	林道 瀬戸山 線	No.7	林道 山ノ寺 線
					
状況: 路肩崩壊 L= 1.6 m, W= 1.2 m, H= 0.6 m		状況: 路肩崩壊 L= 6 m, W= 2 m, H= 3 m		状況: 洗堀 L= 60 m, W= 0.6 m, H= 0.1 m	

No.8 -1 林道 宮谷 線	No.8 -2 林道 宮谷 線	No.9 -1 林道 長尾 線
		
状況: 洗堀 L= 50 m, W= 3 m, H= 0.2 m	状況: 法面崩壊 L= 17 m, W= 1.5 m, H= 3 m	状況: 洗堀 L= 100 m, W= 0.6 m, H= 0.4 m

No.9 -2 林道 長尾 線	No.9 -3 林道 長尾 線	No.9 -4 林道 長尾 線
		
状況: 洗堀 L= 100 m, W= 0.8 m, H= 0.4 m	状況: 路肩崩壊 L= 20 m, W= 1.5 m, H= 3 m	状況: 路肩崩壊 L= 6 m, W= 2 m, H= 3.5 m

No.10 -1 林道 母ヶ岳 線	No.10 -2 林道 母ヶ岳 線	No.11 林道 横枕 線
		
<p>状況: 洗堀 L= 60 m, W= 0.6 m, H= 0.2 m</p>	<p>状況: 路肩崩壊 L= 4 m, W= 1 m, H= 1.6 m</p>	<p>状況: 洗堀 L= 600 m, W= 0.6 m, H= 0.6 m</p>

No.12 -1 林道 扇山 線	No.12 -2 林道 扇山 線	No.13 林道 南駒瀬 線
		
<p>状況: 洗堀 L= 50 m, W= 1.2 m, H= 0.3 m</p>	<p>状況: 洗堀 L= 30 m, W= 1.2 m, H= 0.2 m</p>	<p>状況: 洗堀 L= 120 m, W= 0.6 m, H= 0.1 m</p>

No.14	林道 辨才天 線		
	<p>写真貼付</p>	<p>写真貼付</p>	
<p>状況: 法面崩壊 L= 10 m, W= 2 m, H= 4 m</p>			

【歳出】 01 一般会計

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			02: 補助分			
項	02: 公共土木施設災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
目	01: 公共土木施設災害復旧費	114,739	73,770	36,800	0	4,169

【補正理由】

台風6号により被災した道路等の復旧経費を計上するもの

【補正内容】

職員手当等：時間外勤務手当

需用費：消耗品費

委託料：用地測量委託


工事請負費：後岳川，吉崎福留線，池之河内北線，柳長谷線

公有財産購入費：用地費

補償，補填及び賠償金：工作物移設補償，立竹木補償

土木係


災害箇所位置図






令和5年度9月補正(第7号) 被災状況写真

台風6号による被害(8/8~8/9)

No.1 準用河川 後岳川	No.1 同左	No.1 同左
		
石積護岸の崩壊	同左	同左

No.2 市道吉崎福留線	No.2 同左	No.2 同左
		
路肩部の崩壊及び路面沈下	同左	同左

<p>No.3 市道池之河内北線</p>	<p>No.3 同左</p>	<p>No.3 同左</p>
		
<p>路肩部の崩壊</p>	<p>同左</p>	<p>同左</p>

<p>No.4 市道柳長谷線</p>	<p>No.4 同左</p>	<p>No.4 同左</p>
		
<p>ブロック積基礎部浸食による崩壊</p>	<p>同左</p>	<p>同左</p>

【歳出】 01 一般会計

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			03: 単独分(維持係)			
項	02: 公共土木施設災害復旧費	予算額	特定財源			
目	01: 公共土木施設災害復旧費		国県支出金	地方債	その他	一般財源
		9,209	0	0	0	9,209

【補正理由】

台風6号による小規模な災害の復旧経費を計上するもの


【補正内容】

委託料：災害復旧業務委託（道路31件，河川2件）

原材料費：復旧業務委託に要する材料費







維持係

災害箇所位置図



令和5年度9月補正(第7号) 被災状況写真

台風6号による被害(8/8~8/9)

No.1 2112 市道 新牧熊ヶ谷線	No.2 2107 市道 瀬谷小田線	No.3 1005 市道 馬渡赤崎線
		
市道の倒木撤去	崩壊した法面の土砂除去	市道の倒木・竹の撤去
No.4 5011 市道 山下獅子城線	No.5 4788 市道 吉崎四割線	No.6 4850 市道 奥園坂上線
		
洗堀した路面の復旧	市道の倒木撤去	市道の倒木撤去

<p>No.7 県道 石垣喜入線</p>	<p>No.8 2109 市道 春向川原菌線</p>	<p>No.9 2103 市道 麓春向線</p>
		
<p>破損した道路反射鏡の復旧</p>	<p>破損した道路反射鏡の復旧</p>	<p>破損した道路反射鏡の復旧</p>
<p>No.10 2102 市道 麓鬼口線</p>	<p>No.11 2102 市道 麓鬼口線</p>	<p>No.12 普通河川 吉崎川</p>
		
<p>破損した道路反射鏡の復旧</p>	<p>破損したガードレールの復旧L=125m</p>	<p>倒木除去</p>

令和5年度9月補正(第7号) 被災状況写真

台風6号による被害(8/8~8/9)

No.13 3134 市道後岳木床線	No.14 3596 市道池之河内桑代線	No.15 3589 市道桑代北線
		
破損した道路反射鏡の復旧	市道の路面陥没復旧	破損した道路反射鏡の復旧

No.16 2136 市道下郡線	No.17 準用河川永里川	No.18 4827 市道中渡瀬上村線
		
市道の土砂除去	流木撤去	市道の倒木撤去

<p>No.19 1015 市道門之浦菊永線</p>	<p>No.20 2123 市道松ヶ浦西塩屋線</p>	<p>No.21 4922 市道西塩屋海岸線</p>
		
<p>破損した道路反射鏡の復旧</p>	<p>破損した道路反射鏡の復旧</p>	<p>破損した道路反射鏡の復旧</p>

<p>No.22 1016 市道松山大隣線</p>	<p>No.23 3155 市道野崎桑水流線</p>	<p>No.24 3055 市道集市崎野線</p>
		
<p>破損した道路反射鏡の復旧</p>	<p>土砂流出による路肩の復旧及び側溝土砂除去</p>	<p>降雨による路肩復旧及び法面復旧</p>

令和5年度9月補正(第7号) 被災状況写真

台風6号による被害(8/8~8/9)

No.25 3141 市道大久保大田尾線	No.26 1052 市道清水古殿線	No.27 1034 市道本別府高田線
		
市道の倒木撤去	市道の倒木撤去	市道の倒木撤去

No.28 3690 市道上ノ口宮中野線	No.29 3633 市道馬場藤野原線	No.30 3588 市道塘之池田畑線
		
市道の路面清掃	市道の路面清掃	市道の路面清掃

No.31 3626 市道北ノ迫麓線	No.32 2146 市道本門君野線	No.33 4612 市道平原牧淵線
 A photograph showing a narrow road in a wooded area. The road surface is covered with fallen leaves and debris, and appears to be in the process of being cleaned or recently cleaned.	 A photograph of a road surface covered with a thick layer of fallen leaves and twigs, indicating a need for cleanup.	 A photograph showing a significant collapse of the roadside embankment. A large pile of uprooted trees and debris is visible, partially blocking the road.
<p>市道の路面清掃</p>	<p>市道の路面清掃</p>	<p>路面排水流入による法面崩壊</p>