

【公表用予算説明資料】

令和6年度補正予算

一般会計補正予算（第3号）

鹿児島県 南九州市

令和 6 年 7 月 専決

目 次

一般会計			1
02: 総務費	01: 総務管理費	08: 財産管理費	2
05: 農林水産業費	01: 農業費	05: 農業施設管理費	6
10: 災害復旧費	01: 農地等災害復旧費	01: 農地等災害復旧費	9
		02: 林道災害復旧費	23
	02: 公共土木施設災害復旧費	01: 公共土木施設災害復旧費	29
	03: 文教施設災害復旧費	01: 公立学校施設災害復旧費	40

令和 6 年度


一般会計 第3号補正

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	02: 総務費	事業名	01: 一般経費			
			02: 財産管理関係費			
項	01: 総務管理費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
目	08: 財産管理費		5,600	0	0	0
【補正理由】 梅雨前線豪雨により被災した法定外公共物の復旧経費を計上するもの 【補正内容】 委託料：法定外公共物被災に係る復旧業務委託						
管財係						

災害箇所位置図



令和6年度7月専決(第3号) 被災状況写真

6/20～6/29 梅雨前線豪雨による被害

No.1 中郡地区	No.2 小河路地区	No.3 折尾地区1
		
路肩決壊	路肩決壊	崩土除去
No.4 折尾地区2	No.5 上出地区	No.6 伊瀬知地区
		
路面洗堀	路肩決壊	路面復旧

No.7 木之元地区	No.8 平丹花地区	No.9 鬼口地区
		
崩土除去	崩土除去	崩土除去

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)


款	05: 農林水産業費	事業名	03: 頤娃農業開発研修センター管理運営費			
項	01: 農業費		01: 頤娃農業開発研修センター管理運営費			
目	05: 農業施設管理費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		632	0	0	0	632

【補正理由】
 梅雨前線豪雨により被災した頤娃農業開発研修センター管理棟屋根の雨漏り修繕及び漏電箇所のLED照明取替修繕に要する経費を計上するもの

【補正内容】
 需用費：頤娃農業開発研修センター管理棟屋根の雨漏り修繕及びLED照明取替修繕

総合研修係

災害箇所位置図



令和6年度7月専決(第3号) 被災状況写真

6/20～6/29 梅雨前線豪雨による被害

No.1 土壌分析室	No.2 土壌分析室	No.3 土壌分析室
		
入り口	入って左奥のLED照明	漏電による被害を防ぐために中の配線を切っている。

No.4 土壌分析室

業者に見てもらった際に、照明器具から落ちてきた水

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			01: 単独分			
項	01: 農地等災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
目	01: 農地等災害復旧費	6,510	0	0	0	6,510

【補正理由】

梅雨前線豪雨により被災した農業用施設の復旧経費を計上するもの

【補正内容】

委託料：農道、水路等の軽微な災害復旧業務委託

原材料費：災害復旧業務委託に要する原材料費

管理係

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			02: 補助分			
項	01: 農地等災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
目	01: 農地等災害復旧費	41,288	0	0	0	41,288

【補正理由】

梅雨前線豪雨により被災した農地・農業用施設の復旧経費を計上するもの

【補正内容】

職員手当等：時間外勤務手当

旅費：工法協議に伴う熊本農政局への旅費

委託料：復旧箇所の伐採・仮設工事・測量設計・地質調査に伴う委託料

工事請負費：査定前に崩土の除去をするための応急本工事費

原材料費：仮設工事等に伴う原材料費

耕地係

No.1 梶山地区①	No.2 小田地区①	No.3 小田地区②
		
農道崩土(崩土除去)	農道崩土(崩土除去)	農道崩土(崩土除去)
No.4 谷場地区	No.5 瀬谷地区	No.6 摺木地区
		
農道崩土(崩土除去)	農道路肩決壊(路肩復旧)	水路法面決壊(法面復旧)

令和6年度7月専決(第3号) 被災状況写真

6/20～29 梅雨前線豪雨による被害


No.7 上大久保地区	No.8 三俣地区	No.9 耳原地区
		
水路閉塞(雑木伐採)	水路閉塞(土砂除去)	水路閉塞(土砂除去)
No.10 善通地区	No.11 中郡地区	No.12 松山地区
		
水路閉塞(土砂除去)	農道崩土(崩土除去)	水路 壁倒伏(壁復旧)

No.13 松菌地区



農道崩土(崩土除去)

災害箇所位置図（農地）



令和6年度 7月専決(第3号)災害箇所位置図
農地災害

6/20～6/29 梅雨前線豪雨による被害

No.1 穎娃町別府 高吉黒木畑下地区	No.2 穎娃町上別府 上淵旧諏訪後地区	No.3 穎娃町上別府 谷場仮屋ヶ角地区
		
畑 法面崩壊 L=17m H=2.0m	田 法面崩壊 L=10m H=4.5m	畑 法面崩壊 L=4.0m H=4.0m (道路と合併)
No.4 穎娃町上別府 示山上示地区	No.5 穎娃町牧之内 飯山西ノ迫地区	No.6 穎娃町牧之内 雪丸ムベ山地区
		
畑 法面崩壊 L=20m H=3.5m	田 崩土除去 L=10m A=0.01ha	畑 法面崩壊 L=5.0m H=3.0m


令和6年度 7月専決(第3号)災害箇所位置図

6/20～6/29 梅雨前線豪雨による被害

No.7 頤娃町牧之内 雪丸烏帽子ヶ嶽下地区	No.8 頤娃町牧之内 谷場二太平地区	No.9 頤娃町郡 小田陣ノ山①地区
		
畑 法面崩壊 L=12m H=4.0m	畑 法面崩壊 L=20m H=6.0m	畑 法面崩壊L=4.0m, H=4.0m 3力所 (道路と合併)
No.10 頤娃町郡 小田陣ノ山②地区	No.11 頤娃町郡 畑 小田西柿内地区	No.12 頤娃町郡 小田中野迫地区
		
畑 法面崩壊L=4.0m H=4.0m (道路と合併)	畑 法面崩壊 L=10m H=4.5m 2工区	畑 法面崩壊 L=5.0m H=4.5m

No.13 颯娃町郡 梶山下前田地区	No.14 颯娃町郡 瀬谷上馬庭地区	No.15 颯娃町郡 小田陣ノ脇地区
		
畑崩壊 L=5.0m H=5.0m	畑崩壊 L=10m H=5.0m	畑 法面崩壊 L=6.0m H=3.0m

No.16 川辺町上山田 排水路 藤野原西大正野線	No.17 颯娃町郡 瀬谷小田 3地区
	
畑 法面崩壊 L=35m H=15m (水路と合併)	畑 法面崩壊 L=5.0m H=2.0m (3地区未報告分)



令和6年度 7月専決(第3号)災害箇所位置図

6/20～6/29 梅雨前線豪雨による被害

施設災害

No.101 颯娃町別府 吉崎 四割地区	No.102 颯娃町別府 耳原中原平地区	No.103 颯娃町上別府 上淵 旧諏訪後地区
		
道路 路肩崩壊 L=20m H=2.0m	道路 路肩崩壊 L=20m H=1.0m 市単独による排水対策の必要あり	用水路 法面崩壊 L=10m H=3.0m (田と合併)
No.104 颯娃町上別府 上淵 諏訪上地区	No.105 颯娃町上別府 上淵 瀧平地区	No.106 颯娃町上別府 谷場仮屋ヶ角地区
		
道路 路肩崩壊 L=8.0m H=3.0m 二級河川 馬渡川 河川協議が必要	道路路肩崩壊 L=12m H=1.5m SL=3.5m 片側通行・迂回路あり	道路 法面崩壊 L=4.0m H=4.0m (畑と合併)

令和6年度 7月専決(第3号)災害箇所位置図

6/20～6/29 梅雨前線豪雨による被害

No.107 颯娃町上別府 只角橋ノ元地区	No.108 颯娃町牧之内 飯山西ノ迫地区	No.109 颯娃町牧之内 雪丸源ヶ後下地区
		
道路 路肩決壊 L=7.0m 応急仮工事 大型土嚢 2段×5列 又は山側へ切込む相談 W=1.6m⇒W=2.0m(通行に必要), 0.5m程度広げる	道路 法面崩壊 L=10m (田と合併)	道路 路肩決壊 L=10m H=2.0m

No.110 颯娃町郡 小田東通迫地区	No.111 颯娃町郡 小田陣ノ山①地区	No.112 颯娃町郡 小田陣ノ山②地区
		
道路 路肩崩壊 L=10m H=2.0m	道路 法面崩壊L=4.0m H=4.0m 3力所 (畑と合併)	道路 法面崩壊L=4.0m H=4.0m (畑と合併)

No.113 颯娃町郡 小田陣ノ東①地区  道路 路肩決壊 L=4.0m H=4.0m	No.114 颯娃町郡 小田陣ノ東②地区  道路 路肩決壊 L=5.0m H=4.0m	No.115 颯娃町郡 小田陣ノ東③地区  道路 路肩崩壊 L=10m H=2.0m 市単独による継足し復旧あり L=6.0m 応急仮工事 大型土嚢 2袋設置
No.116 颯娃町郡 小田小田後地区  道路 路肩崩壊 L=3.0m H=2.0m	No.117 颯娃町郡 瀬谷瀧ノ元地区  道路 路肩崩壊 L=3.0m H=2.0m	No.118 知覧町東別府 道路 ニツ谷於指野地区  道路 路肩崩壊及び陥没 L=9+8=17m H=6.0m 暗渠詰まりによる被災 石積暗渠の改良あり

令和6年度 7月専決(第3号)災害箇所位置図

6/20～6/29 梅雨前線豪雨による被害

No.119 川辺町両添 道路 山添谷地区	No.120 川辺町清水 道路 花園大谷地区	No.121 川辺町高田 山仁田地区
		
道路 法面崩壊 L=22m H=15m 土砂除去を応急本工事により除去	道路 路肩決壊 L=20m H=2.0～3.0m	用排水路 L=13m W=1.0m H=1.0m
No.122 川辺町上山田 藤野原西大正野地区	No.123 川辺町本別府 田之頭 萬ヶ尻地区	No.124 川辺町高田 高田重永野地区
		
排水路 L=35m H=15m U字フリューム350型	道路 路肩決壊 L=8.0m H=3.0m	道路 路肩崩壊 L=20m H=15m 5災繰越の工事施工箇所にブロック積が崩壊している 計画変更(重要変更)について協議する

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			01: 単独分			
項	01: 農地等災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
目	02: 林道災害復旧費					
		5,750	0	300	0	5,450

【補正理由】

梅雨前線豪雨により被災した林道の復旧経費を計上するもの

【補正内容】

委託料：被災施設の路面・路肩復旧等に係る委託料 22箇所

林務係

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			02: 補助分			
項	01: 農地等災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
目	02: 林道災害復旧費					
		500	0	0	0	500

【補正理由】


梅雨前線豪雨により被災した林道の復旧経費を計上するもの

【補正内容】

委託料：被災施設の路肩復旧等に係る測量設計業務（林道瀬戸山線）

林務係

災害箇所位置図



No.1 -1 林道 山口 線	No.1 -2 林道 山口 線	No.1 -3 林道 山口 線
		
状況: 洗堀 L= 25 m, W= 1 m, H= 0.6 m	状況: 洗堀 L= 40 m, W= 1.4 m, H= 0.4 m	状況: 洗堀 L= 25 m, W= 0.6 m, H= 0.2 m
No.1 -4 林道 山口 線	No.2 -1 林道 寺中須 線	No.2 -2 林道 寺中須 線
		
状況: 洗堀 L= 25 m, W= 1.4 m, H= 0.3 m	状況: 洗堀 L= 30 m, W= 0.7 m, H= 0.2 m	状況: 洗堀 L= 25 m, W= 0.4 m, H= 0.2 m

令和6年度7月専決(第3号) 被災状況写真

6/20～6/29 梅雨前線豪雨による被害

No.3 -1 林道 深野木 線	No.3 -2 林道 深野木 線	No.4 林道 塘之池 線
		
状況: 洗堀 L= 15 m, W= 0.6 m, H= 0.4 m	状況: 洗堀 L= 10 m, W= 0.4 m, H= 0.4 m	状況: 洗堀 L= 10 m, W= 0.8 m, H= 0.3 m

No.5 林道 宮上別府 線	No.6 -1 林道 大田尾 線	No.6 -2 林道 大田尾 線
		
状況: 路肩崩壊 L= 2.8 m, W= 1 m, H= 1 m	状況: 洗堀 L= 25 m, W= 0.4 m, H= 0.2 m	状況: 洗堀 L= 30 m, W= 0.25 m, H= 0.3 m

No.7 -1 林道 山ノ寺 線	No.7 -2 林道 山ノ寺 線	No.8 林道 中岳 線
		
状況: 洗堀 L= 5 m, W= 1 m, H= 0.1 m	状況: 洗堀 L= 25 m, W= 1 m, H= 0.2 m	状況: 暗渠閉塞

No.9 -1 林道 米山 線	No.9 -2 林道 米山 線	No.9 -3 林道 米山 線
		
状況: 洗堀 L= 25 m, W= 1 m, H= 0.2 m	状況: 路肩崩壊 L= 2 m, W= 1.8 m, H= 0.2 m	状況: 路肩崩壊 L= 10 m, W= 0.4 m, H= 0.1 m

令和6年度7月専決(第3号) 被災状況写真

6/20～6/29 梅雨前線豪雨による被害

No.9 -4 林道 米山 線	No.10 -1 林道 横枕 線	No.10 -2 林道 横枕 線
		
状況: 洗堀 L= 60 m, W= 0.6 m, H= 0.4 m	状況: 洗堀 L= 25 m, W= 1 m, H= 0.2 m	状況: 洗堀 L= 500 m, W= 1 m, H= 0.25 m

No.10 -3 林道 横枕 線	No.11 林道 瀬戸山 線
	
状況: 路肩崩壊 L= 2 m, W= 2 m, H= 1.6 m	状況: 路肩崩壊 L= 10 m, W= 2.0 m, H= 4.0 m

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			02: 補助分			
項	02: 公共土木施設災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
目	01: 公共土木施設災害復旧費	19,652	0	0	0	19,652

【補正理由】

梅雨前線豪雨により被災した河川、道路の復旧経費を計上するもの

【補正内容】

職員手当等：時間外勤務手当

委託料：測量設計地質調査業務委託

土木係

款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
			03: 単独分(維持係)			
項	02: 公共土木施設災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
目	01: 公共土木施設災害復旧費	8,900	0	0	0	8,900

【補正理由】


梅雨前線豪雨による小規模な災害の復旧経費を計上するもの

【補正内容】

委託料：災害復旧業務委託

原材料費：復旧業務委託に要する原材料費

維持係



No.1 普通河川馬渡川	No.1 普通河川馬渡川	No.2 市道赤崎池元線
		
土羽護岸の崩壊(L=16.0m H=5.0m)		路肩部の崩壊(L=20.0m H=12.5m)
No.2 市道赤崎池元線	No.2 市道赤崎池元線	No.3 市道瀬谷大野岳線
		
		路肩部の崩壊(L=19.0m H=5.0m)


令和6年度7月専決(第3号) 災害箇所位置図

6/20～6/29 梅雨前線豪雨による被害

No.3 市道瀬谷大野岳線	No.4 市道上岩下柞木線	No.4 市道上岩下柞木線
		
	路肩部の崩壊(L=11.0m H=11.0m) (既設ブロック積基礎部浸食による裏込材流失)	

No.4 市道上岩下柞木線


災害箇所位置図



令和6年度7月専決(第3号) 被災状況写真

6/20～29梅雨前線豪雨による被害

No.1 市道 麓春向線	No.2 市道 狐迫下菌線	No.3 市道 赤崎上出線
		
崩土除去	崩土除去	崩土除去
No.4 市道 麓団地線	No.5 市道 小長田土谷線	No.6 市道 瀬谷小田線①
		
崩土除去	崩土除去	法面復旧

No.7 市道 麓陣ヶ山線①	No.8 市道 麓陣ヶ山線②	No.9 市道 麓鬼口線
		
崩土除去	崩土除去	崩土除去
No.10 市道 丸田松崎線	No.11 市道 春向谷場線①	No.12 市道 二重堀線
		
崩土除去	崩土除去	崩土除去

令和6年度7月専決(第3号) 被災状況写真

6/20～29梅雨前線豪雨による被害

No.13 市道 湯田伊瀬知線	No.14 市道 岳隧道線	No.15 市道 中之平線
		
倒木竹等除去及び崩土除去	崩土除去	崩土除去
No.16 市道 沖ノ風線	No.17 市道 幸良ヶ尾線	No.18 市道 山下志戸線
		
崩土除去	法面復旧	路面復旧

No.19 市道 田良平中福良線	No.20 準用河川 藤塚川	No.21 市道 川床善通線
		
路面復旧	支障木	崩土除去

No.22 市道 三本松八尻線	No.23 市道 柞木久仁田線	No.24 市道 本門小河路線
		
崩土除去	崩土除去	崩土除去

令和6年度7月専決(第3号) 被災状況写真

6/20～29梅雨前線豪雨による被害

No.25 市道 高田大久保線	No.26 市道 淵別府折尾線	No.27 市道 春向谷場線②
		
路面復旧	法面復旧	崩土除去
No.28 市道 春向谷場線③	No.29 市道 瀬谷小田線②	No.30 市道 瀬世塗木線
		
崩土除去	崩土除去	側溝復旧

No.31 市道 迫下仁田尾線



路面復旧

【歳出】 01 一般会計

単位(千円)


款	10: 災害復旧費	事業名	01: 災害復旧事業費			
項	03: 文教施設災害復旧費		03: 補助分			
目	01: 公立学校施設災害復旧費	予算額	特定財源			一般財源
			国県支出金	地方債	その他	
		19,680	10,666	5,300	0	3,714

【補正理由】
 梅雨前線豪雨により崩落した川辺小学校体育館裏の法面の復旧経費を計上するもの

【補正内容】
 委託料：樹木等除去業務委託，測量設計業務委託
 工事請負費：法面復旧工事

総務係

災害箇所位置図



令和6年度7月専決(第3号) 被災状況写真

6/20～6/29 梅雨前線豪雨による被害

No.1 川辺小学校 体育館裏法面	No.1 川辺小学校 体育館裏法面	No.1 川辺小学校 体育館裏法面
		
全景 東側より (大雨による法面崩壊)	全景 東側より (大雨による法面崩壊)	全景 東側より (大雨による法面崩壊)

No.2 川辺小学校 体育館裏法面	No.2 川辺小学校 体育館裏法面	No.2 川辺小学校 体育館裏法面
		
全景 西側より (大雨による法面崩壊)	全景 西側より (大雨による法面崩壊)	全景 西側より (大雨による法面崩壊)

No.3 川辺小学校 体育館裏法面	No.4 川辺小学校 体育館裏法面	No.5 川辺小学校 体育館裏法面
		
全景 東側より（大雨による法面崩壊）	全景 正面より（大雨による法面崩壊）	全景 東側より 給食・牛乳運搬車両往来のため部分的な崩土除去
No.6 川辺小学校 体育館裏法面	No.7 川辺小学校 体育館裏法面	No.8 川辺小学校 体育館裏法面
		
全景 西側より 給食・牛乳運搬車両往来のため部分的な崩土除去	近景 崩壊箇所 上部（大雨による法面崩壊）	近景 崩壊箇所 上部（大雨による法面崩壊）